

精一集团电杆配送车辆装车注意事项

为了更好地做好电杆配送业务，**请进入本厂装运电杆的司机严格遵守以下注意事项：**

1、 司机到厂后，先到公司门卫处登记。并扫描“精一智运”二维码，登录后，点击到厂登记。

2、 严禁酒驾，运输司机需配合厂区工作人员对进出厂人员的酒精测试工作，对于酒精测试超标的司机严禁入厂。登记好后请立即到成品车间办公室核查车辆和驾驶员相关证件并办理签单手续（如遇非行政上班时间，请先在厂外选择安全地点耐心等待，到达行政办公时间后立即到成品车间办公室核查证件签单）。然后自行回到自己车上或指定的司机休息区休息等待装车，轮到装车的，装车工或门卫会现场或电话通知，请耐心等待，并随时保持本人手机畅通。（本公司的电杆装车原则是：视卸货点远近情况或电杆喷杆情况安排装车，如果同为相近路程，视物流申报到厂时间及车辆实际到厂时间安排装车，无论何种情况，司机须服从现场成品车间管理人员的安排）。

特别注意：到厂前，请司机提前核实好本车辆的行驶证原件、身份证原件、道路运输从业资格证原件、保险卡（可使用电子保单）、驾驶员的驾驶证原件，拖头车要提供挂车证，如未带齐原件我公司不予安排装车。运输司机须对证件的真实性、有效性负责。如果因为运输司机提供证件不齐或不符合规定的，造成的装卸费用及相应的损失由运输司机负责。)

在等待装车时，为节省占用装车时间，请在厂门外提前做好装车前准备工作（将车上的蓬杆、篷布等拆除，将车门提前打开以备装车），如未提前做好装车前准备的，我们公司有权优先安排其他车辆进行装车，该车将重新排队！

3、车辆在装、卸货或等待装卸过程中，运输司机应当在安全地点等待，不得擅自走到电杆作业区域，要严格遵守厂方的管理秩序。

4、轮到电杆装车的，请按装车人员的指引将车开到指定的装车位装车（注意进入堆场范围必须佩戴好安全帽），停好车后，司机请返回到装车区休息等候，不允许留在车头休息逗留。装车过程中禁止打开靠近龙门吊轨道一侧的车门，预防龙门吊撞到货车车门发生安全事故。

5、运输车辆到厂装车时，须自行准备好三角牌、反光标识、尼龙绑带、铁链、枕木等，否则因为上述安全配置不完整的，运输司机需自行承担所造成的损失。严禁使用裸露

钢丝绳对车上电杆进行绑扎，防止运输磨伤电杆。

反光标识、链条及绑带或绳索的要求：A、承运 10 米及 10 米内的电杆，司机必须自行配备有反光标识，每辆车在装好后必须用链条拉紧两边车厢；B、承运整车都是 12 米及 12 米以上的电杆，司机必须自行配备有反光标识，每辆车在装好后必须用链条拉紧两边车厢，需 2 根绑带，1 根在最上层电杆小头处交叉连上车厢两边一起绑紧，另 1 根绑带在最上层电杆大头处交叉连上车厢两边一起绑紧。未按要求绑紧，我司门卫有权不放行。

6、电杆装车完毕后，运输司机接到电杆装车工的通知后，须立即将已经装好电杆的车辆驶离装车区域到指定的待查区用绑带捆绑好顶层电杆及收紧两边车厢、挂好反光三角牌后（注意：上车绑绑带、索链时必须佩带安全帽）。

将单据手续交门卫审核后出厂。严禁在装车位停留整理车厢，具备出厂条件门卫指示放行后，不允许将车停在厂内逗留。

7、严禁携带未成年人或无关人员进入厂区，厂区内车辆行驶时速不超过 10 公里/小时，未经许可，不得在厂区内拍照。

8、进入公司行政办公区域严禁大声喧哗，使用文明用语，着装整齐，注意个人形象，不能穿拖鞋、赤膊，严禁在厂区内或厂门外随地大小便、吐痰等。

9、严禁在厂区内或厂门外乱丢垃圾或杂物，请将垃圾或杂物投到垃圾箱中，自觉爱护厂区内公共设施，爱护花草树木和环境卫生，厂内严禁采摘果实。不能随意吸烟、特别是禁烟处。

10、未经许可不能私自动用厂内的物资（如木方、垫条、花篮螺栓、脚钉等）。

11、凡不遵守公司规定的外来人员，保安有权拒绝放行，对无理取闹、打架或恶劣言语攻击保安的，保安可通知部门领导，情节严重报警处理。

违反以上条例者罚款 50-100 元，造成其他后果自负！